

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projeto: Qualificação Profissional e Restauração Arquitetônica e Artística da Igreja Matriz de Santo Amaro

Proponente: Joaquim Artes e Ofícios

Local: Brumal, Santa Bárbara, Minas Gerais

Responsável Técnico: Natália Morita




Fachada da Matriz de Santo Amaro, Brumal
Autoria: Natália Morita
Data: 10/04/2025

No dia 10 de abril de 2025, a equipe do Semente, representada por Maria Letícia Ticle e Natália Morita, participou da visita técnica à obra de restauração e à formatura do curso do projeto de *Qualificação Profissional e Restauração Arquitetônica e Artística da Igreja Matriz de Santo Amaro*. A equipe do Semente foi recebida pelas arquitetas do Joaquim, Cristina Cairo e Raquel Ferreira, e por Gabriel e Rudá, da equipe da empresa contratada para executar as obras de restauro, Matutos.

Inicialmente, a equipe da Plataforma Semente fez uma visita à obra de restauração da Matriz. A equipe de obra está dividida em várias frentes de trabalho, realizando diversas atividades na edificação ao mesmo tempo. A equipe percorreu o entorno da Igreja Matriz verificando as atividades de restauração estrutural e da cobertura, no frontão e na torre




sineira direita. A torre sineira esquerda já passou por reparos estruturais, pintura da cimalha e troca das telhas da cobertura.



Fachada frontal e torre sineira esquerda da Igreja
Autoria: Natália Morita
Data: 10/04/2025

A fachada lateral direita está passando pela fase de recomposição do reboco das paredes e pintura dos cachorros. A torre sineira está em fase de reforço estrutural e recomposição de alvenaria.




Fachada lateral direita
Autoria: Natália Morita
Data: 10/04/2025




Torre sineira direita
Autoria: Natália Morita
Data: 10/04/2025




*Recomposição de alvenaria da
fachada posterior
Autoria: Natália Morita
Data: 10/04/2025*




*Indefinição das cores da balastrada da janela
Autoria: Natália Morita
Data: 10/04/2025*



*Aplicação de verniz do forro da capela-mor
Autoria: Natália Morita
Data: 10/04/2025*



*Higienização mecânica realizada
no retábulo lateral
Autoria: Natália Morita
Data: 10/04/2025*



Cobertura trocada
Autoria: Natália Morita
Data: 10/04/2025



Fachada lateral esquerda,
substituição dos esteios
Autoria: Natália Morita
Data: 10/04/2025



Equipe da Matutos, Joaquim e Plataforma Semente
Autoria: Joaquim Artes e Ofícios
Data: 10/04/2025

Concomitante ao andamento das obras de restauração da Matriz, ocorreu nos últimos dez meses a atividade de Qualificação Profissional, um curso voltado para a qualificação de mão-de-obra em conservação e restauração de bens imóveis para membros

da comunidade de Brumal. Ao fim do dia, foi o momento da formatura do curso, com falas dos professores, alunos e autoridades, além da entrega dos certificados aos alunos participantes e confraternização.



*Turma de formandos no Curso de Qualificação Profissional
e Danielle Xavier, coordenadora pedagógica
Autoria: Natália Morita
Data: 10/04/2025*



*Fala da Maria Leticia, Plataforma Semente
Autoria: Natália Morita
Data: 10/04/2025*



*Maria Leticia entregando certificado a pai de
aluno
Autoria: Natália Morita*

Data: 10/04/2025



Pároco fazendo a entrega do certificado a aluna
Autoria: Natália Morita
Data: 10/04/2025



Maria Leticia fazendo entrevista com aluna
Autoria: Natália Morita
Data: 10/04/2025



Wind banners expostos durante a cerimônia
Autoria: Natália Morita
Data: 10/04/2025



Familiares e amigos dos formandos vendo as maquetes produzidas no Curso

Autoria: Natália Morita

Data: 10/04/2025

Ao final da visita, constatamos que o projeto está em andamento e que as atividades estão sendo executadas conforme o previsto e satisfatoriamente recebidas pelos participantes.

Sem mais,

Belo Horizonte, 15 de abril de 2025.