Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Serviços Preliminares	Execução de canteiro de obra, instalações provisórias, placa de obra, tapumes, etc, conforme projetos.	Mobilização de obra e serviços correlatos.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Capacitação de Mão de Obra.	Um encontro para realização de capacitação de Integrantes do Projeto em Normas de Saúde e Segurança.	Relatório técnico fotográfico com emissão de certidão de conclusão da capacitação.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Intervenções Restaurativas	Restauração de coberturas de toda a edificação com substituição de telhas e substituição parcial de peças de madeira do engradamento.	Coberturas recuperadas conforme projetos e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução de pisos conforme projeto em toda a edificação.	Pisos recuperados e/ ou implementados conforme projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Recuperação e/ou execução de alvenarias, conforme projeto.	Alvenarias recuperadas e/ou implementadas, conforme projetos e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Revestimentos argamassados e pinturas (sem previsão de recuperação de eventuais pinturas artísticas por ora).	Revestimentos argamassados refeitos conforme necessidade e repinturas em panos lisos (sem previsão de recuperação de pinturas artísticas por ora)	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Restauração de Esquadrias, Requadros e fechamentos.	Restauração de esquadrias conforme projetos e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Implementação de luminotecnia	Luminotecnia implementada conforme projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Implementação de sistema elétrico	Sistema elétrico implementado conforme projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Implementação de SPDA	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas implementado conforme projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Implementação de instalações hidrossanitárias	Instalações hidrossanitárias implementadas conforme projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução de Sistema de Proteção Contra Incêndio e Pânico (SPCI).	Sistema de Proteção Contra Incêndio e Pânico implementado conforme projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Remoção de forros de madeira	Remoção de forros com guarda de remanescentes sem reinstalação prevista por ora (cerca de 10% previstos para oportuno aproveitamento).	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Serviços Complementares	Realização de prospecções estratigráficas	Exibição de camadas pictóricas, com eventuais cores e/ou pinturas artísticas parietais	Relatório Técnico e Fotográfico de Prospecções, ART/RRT.
Desmobilização	Limpeza de obra e desmontagem de canteiro	Desmobilização concluída.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.